


袖部の下地加工

【 ルーフィング張り 】




* ピンホールのできる恐れのある箇所は防水テープで補強してください。

捨水切・棧葺き

* 割付が悪い場合、袖際にはケラバ捨水切を使用し、ジョイント部は100mm以上重ねてください。

* 棧瓦の割付が悪い場合は、棧瓦を切断して施工します。

【 ジョイント部 】



【 ケラバ捨水切の軒先加工 】

