


谷部の下地加工

【 ルーフィング張り 】



※ピンホールができるおそれのある箇所は
防水テープorコーキングで補強してください。

谷

- * 谷板は、ジョイント部は180mm以上重ね、瓦用接着剤でコーキング処理をしてください。
- * 谷部の地瓦は谷芯から45～50mm以上の位置で切断してください。地瓦のカット面はペンキにて塗装してください。
- * 加工した半端の地瓦は釘打ちしてください。特に小さくて釘打ちできないものは、銅線又は瓦用接着剤で固定してください。
- * 谷瓦上部をカットしてください。（谷切り）

