


## 隅棟（同質差棟）

- \* 差し棟の後ろをコーキングしてください。
- \* 地瓦を隅切りしてください。
- \* 隅棟の通りに注意して、棟木に差棟をパッキン付ステンレス釘又はビスL135で固定してください。  
（隅巴はパッキン付ステンレス釘又はビスL135、2本で固定する。）



## 隅棟（三角棟瓦）

- \* 地瓦を隅切りしてください。
- \* 隅棟の通りに注意して、棟木に三角棟瓦をパッキン付ステンレス釘又はビスL65で固定してください。  
（棟巴はパッキン付ステンレス釘又はビスL65、2本で固定する。）

