



4. 瓦の差し込み

差し替える瓦の上と右横の瓦を持ち上げながら、瓦を下から差し込みます。そのとき右横の瓦は3 cm程度持ち上げてください。



5. 瓦の耐風処理

差し込んだ瓦と上の瓦についてそれぞれ全ての棧山頭の裏に瓦接着剤を打ちます。



6. 完了

斜線部が差し替えた瓦を示す。
○の場所は接着処理を行った所を示す。